

ภาพการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสนทราย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีข้อร้องเรียนว่า ศูนย์บริการ นิสสัน นอร์ทเวฟ สาขาฝาง มีการปล่อยน้ำเสียลงรางระบายน้ำ ทำให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น ของสารเคมีที่เกิดจากการประกอบกิจการ



จากการตรวจสอบพบว่า

๑. บริเวณแนวรั้วติดกับบ้านของผู้ร้องเรียนมีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี



(บริเวณแนวรั้วของสถานประกอบกิจการ ติดกับบ้านผู้ร้องเรียน)

๒.มีการระบายน้ำเสีย ลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะติดกับถนนโซดนา



(พบคราบสีน้ำตาลลักษณะคล้ายน้ำมันเครื่อง ในบริเวณดังกล่าว)

๓.พบว่ามีถังสำหรับบรรจุน้ำมันเครื่อง อยู่ด้านหลังจุดซ่อมบำรุง



(ถังสำหรับบรรจุน้ำมันเครื่อง อยู่ในบริเวณที่ฝนตกถึง จึงมีน้ำมันเครื่องแฉะล้นออกจากถัง)



(และยังพบว่าการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องในบริเวณดังกล่าว)

๔.พบว่าอุปกรณ์เหลือใช้จากการซ่อมบำรุง ถูกวางทิ้งไว้บริเวณด้านหลังโดยไม่มีภาชนะรองรับ



(และมีบางส่วนที่ตกลงสู่ทางระบายน้ำของศูนย์บริการ)

ภาพการตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขปัญห

ก่อนดำเนินการ

๑. บริเวณแนวรั้วติดกับบ้านของผู้ร้องเรียนมีกลิ่นเหม็นจากสารเคมี



(บริเวณแนวรั้วของสถานประกอบกิจการ ติดกับบ้านผู้ร้องเรียน)

หลังดำเนินการ



(ผู้ประกอบการได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวแล้ว)

๒.พบว่ามีถังสำหรับบรรจุน้ำมันเครื่อง อยู่ด้านหลังจุดซ่อมบำรุง
ก่อนดำเนินการ



(ถังสำหรับบรรจุน้ำมันเครื่อง อยู่ในบริเวณที่ฝนตกถึง จึงมีน้ำมันเครื่องเอ่อล้นออกจากถัง)
หลังดำเนินการ



(มีการขนย้ายน้ำมันเครื่องเข้ามาไว้ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ซึ่งฝนไม่สามารถสาดถึง)

๓.พบว่าอุปกรณ์เหลือใช้จากการซ่อมบำรุง ถูกวางทิ้งไว้บริเวณด้านหลังโดยไม่มีภาชนะรองรับ
ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



(ผู้ประกอบการได้จัดทำถังสำหรับบรรจุใส่กรองและเศษวัสดุจากการซ่อมบำรุงไว้บริเวณภายในแล้ว)